

Haus 2 - lila

**Notwendige Massnahmen:**

Dach muss komplett erneuert werden auf Grund eines erheblichen Bockbefalls und der fehlenden Wärmedämmung.

Sowohl die Fenster als auch die Wände entsprechen energetisch nicht den heutigen Anforderungen und müssen komplett überarbeitet bzw. getauscht werden.

Die Böden-, Wand und Deckenbeläge sind komplett zu erneuern.

Die Grundrisse müssen den heutigen Anforderungen angepasst werden (fehlende Bäder).

Die Keller haben Probleme mit der Feuchtigkeit. Fundamente müssen teilweise unterfangen werden, um ein Absacken zu verhindern.

Die Technikgewerke - Elektro, Heizung, Sanitär - sind komplett zu erneuern.

Die Konstruktionsteile müssen den heutigen Standard bezüglich dem Brandschutz, den statischen Erfordernissen und der Erdbebensicherheit angepasst werden.